



Код ЄДРПОУ 06669810

# АКТ обстеження пандуса Новороманівського ліцею

1. Уклон зовнішнього пандусу на шляху руху і біля входу до будівлі не більший 8% (1:12) не відповідає
2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м \_\_\_\_\_
3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10)  
\_\_\_\_\_
4. Ширина пандуса в просвіті за одnobічними рухом 1,2 м \_\_\_\_\_  
- за двобічним 1,8 м \_\_\_\_\_
5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8 м \_\_\_\_\_
6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5 м \_\_\_\_\_
7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями \_\_\_\_\_
8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої \_\_\_\_\_
9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь

Виходячи з вищевказаного, можна зробити висновок, що Новороманівський ліцей не потребує пандуса, який би відповідав ДБН В.2.2-40:2018, так як заклад має кнопку виклику та вхід у приміщення закладу забезпечений приставним пандусом, підйом в якого не перевищує 20см.

Директор

Валентина НАЙДЮК



УКРАЇНА  
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
БРОНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
НЕСОЛОНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БРОНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НОВОГРАД-  
ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Миру, 98-А, с. Несолонь, Новоград-Волинський район, Житомирська область, інд. 11771,  
e-mail: nesolonia@ukr.net 06669827

від 24.09.2021 №39

АКТ обстеження пандуса  
НЕСОЛОНСЬКОГО ЛІЦЕЮ

Комісія у складі :

директора Світлана РОШКИ

інспектора з питань освіти Анни ДАНИЛЬЧУК

завгоспа Івана ФАТИЧА,

здійснила перевірку зовнішнього пандуса щодо відповідності ДБН В.2.2-40:2018 та встановила:

1. Нахил зовнішнього пандусу на шляху руху і біля входу до будівлі не більший 8% (1:12) НЕ ВІДПОВІДАЄ

(зазначити ВІДПОВІДАЄ або НЕ ВІДПОВІДАЄ)

2. Нахил на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м НЕ ВІДПОВІДАЄ

3. Нахил на з'їзді з тротуару на проїзну частину 10% (1:10)  
НЕ ВІДПОВІДАЄ

4. Ширина пандуса в просвіті за однобічними рухом 1,2 м НЕ ВІДПОВІДАЄ  
за двобічним 1,8 м НЕ ВІДПОВІДАЄ

5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8 м НЕ ВІДПОВІДАЄ

6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5 м НЕ ВІДПОВІДАЄ

7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями ВІДПОВІДАЄ

8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої НЕ ВІДПОВІДАЄ

9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь  
НЕ ВІДПОВІДАЄ.

ВИХОДЯЧИ З ВКАЗАНОГО ВИЩЕ, можна зробити висновок, що пандус Несолонського ліцею не відповідає ДБН В.2.2-40:2018 та не придатний до експлуатації.

Директор \_\_\_\_\_

Інспектор з питань освіти \_\_\_\_\_

Завгосп \_\_\_\_\_

Світлана РОШКА

Анна ДАНИЛЬЧУК

Іван ФАТИЧ



**ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БРОНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ**  
11744, Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Нова Романівка, вул. Рад 21  
**Полянівська гімназія Брониківської сільської ради Новоград-Волинського району**  
**Житомирської області**  
11770. вул. Шкільна 2, с.Полянівка, Новоград-Волинський р-н. Житомирська обл., <https://zash2021.blogspot.com>  
ЄДРПОУ 06670090

Вересень 2021

### АКТ обстеження пандуса Полянівської гімназії

Комісія у складі : директора Ірини Верещинської

інспектор з питань освіти Анна ДАНИЛЬЧУК

робітника Леоніда Туровця,

здійснили перевірку зовнішнього пандуса щодо відповідності ДБН В.2.2-40:2018 та встановила:

1. Уклон зовнішнього пандусу на шляху руху і біля входу до будівлі не більший 8% (1:12) не відповідає  
(зазначити ВІДПОВІДАЄ або НЕ ВІДПОВІДАЄ)
2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м не відповідає
3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10) не відповідає
4. Ширина пандуса в просвіті за одnobічними рухом 1,2 м не відповідає  
- за двобічним 1,8 м не відповідає
5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8 м не відповідає
6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5 м не відповідає
7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями не має
8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої не відповідає
9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь не відповідає

ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕ ВКАЗАНОГО, можна зробити висновок , що пандус Полянівського ліцею є в наявності ,але не відповідає ДБН В.2.2-40:2018.

Ірина Верещинська



УКРАЇНА

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
БРОНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Яворівська гімназія

вул. Шкільна, 1, с. Яворівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, інд. 11784, т е-mail:  
[yavorivka.@i.ua](mailto:yavorivka.@i.ua), код ЄДРПОУ 06670204

жовтень 2021

**АКТ обстеження пандуса  
Яворівської гімназії**

Комісія у складі : директора Тетяни Радзиви́л\_  
інспектор з питань освіти Анна ДАНИЛЬЧУК  
завуча Лілії Давиденко ,

здійснили перевірку зовнішнього пандуса щодо відповідності ДБН В.2.2-40:2018 та встановила:

1. Уклон зовнішнього пандусу на шляху руху і біля входу до будівлі не більший 8%  
(1:12) \_\_\_\_\_ відповідає \_\_\_\_\_  
(зазначити ВІДПОВІДАЄ або НЕ ВІДПОВІДАЄ)
2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м  
\_\_\_\_\_ відповідає \_\_\_\_\_
3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10) \_\_\_\_\_ не відповідає \_\_\_\_\_
4. 4. Ширина пандуса в просвіті за одnobічними рухом 1,2 м \_\_\_\_\_ не відповідає \_\_\_\_\_  
- за двобічним 1,8 м \_\_\_\_\_
5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8  
не \_\_\_\_\_ відповідає \_\_\_\_\_
6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5 м не відповідає \_\_\_\_\_
7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями \_\_\_\_\_ не відповідає \_\_\_\_\_
8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої \_\_\_\_\_ не відповідає \_\_\_\_\_
9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь \_\_\_\_\_ не відповідає \_\_\_\_\_

ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕ ВКАЗАНОГО, можна зробити висновок , що пандус Яворівської гімназії є в наявності , але не відповідає ДБН В.2.2-40:2018.



УКРАЇНА  
Федорівська гімназія Брониківської сільської ради  
Новоград-Волинського району Житомирської області

с.Федорівка, вул.Перемоги 2, 11746, тел.0964471814  
e-mail : fedoorivka@ukr.net Код ЄДРПОУ 06669885

від 21.09.2021 №26

АКТ  
обстеження пандуса  
Федорівської гімназії

Комісія у складі : директора Черниша В.М.  
інспектора з питань освіти Данильчук А.П.  
робітника Осадчука В.М.,  
здійснили перевірку зовнішнього пандуса щодо відповідності ДБН В.2.2-40:2018 та встановила:

1. Уклон зовнішнього пандусу на шляху руху і біля входу до будівлі не більший 8% (1:12) **не відповідає**  
(зазначити ВІДПОВІДАЄ або НЕ ВІДПОВІДАЄ)
2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м **пандус без перепадів висоти**
3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10)  
**уклон на з'їзді з тротуару відсутній**
4. Ширина пандуса в просвіті за однобічними рухом 1,2 м **не відповідає**  
- за двобічним 1,8 м **не відповідає**
5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8 м **відповідає**
6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5 м **не відповідає**
7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями **не відповідає**
8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої **підйомні пристрої відсутні**
9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь **відповідає**

ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕ ВКАЗАНОГО, можна зробити висновок , що пандус Федорівської гімназії є в наявності , але не відповідає ДБН В.2.2-40:2018.

Директор гімназії

В.М.Черниш

Інспектор з питань освіти

А.П.Данильчук

Робітник

В.М.Осадчук







**УКРАЇНА**  
**ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**  
**БРЕНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ**  
**СЛОБОДОРОМАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ**  
**Брениківської сільської ради Новоград – Волинського району**  
**Житомирської області**

вулиця 40-річчя Перемоги, будинок 4, село Слобода Романівська, Новоград - Волинський район,  
Житомирська область, інд. 11716, тел/факс ( 04141 ) 61491 [sloboda-romaniwskiy.lviv.ua](http://sloboda-romaniwskiy.lviv.ua)

---

Вересень 2021

АКТ обстеження пандуса  
СЛОБОДОРОМАНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

Комісія у складі : директора Алли ЛЕВЧЕНКО  
інспектор з питань освіти Анна ДАНИЛЬЧУК  
завгоспа Галини ГЛАДЧУК

здійснили перевірку зовнішнього пандуса щодо відповідності ДБН В.2.2-40:2018 та встановила:

1. Уклон зовнішнього пандуса на шляху руху і біля входу до будівлі не більший 8% (1:12) не відповідає  
(зазначити ВІДПОВІДАЄ або НЕ ВІДПОВІДАЄ)
2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м відповідає
3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10) відповідає
4. Ширина пандуса в просвіті за одnobічними рухом 1,2 м відповідає  
- за двобічним 1,8 м не відповідає
5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8 м відповідає
6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5 м не відповідає
7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями не відповідає
8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої не відповідає
9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь не відповідає.

ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕ ВКАЗАНОГО, можна зробити висновок , що пандус Слободороманівського ліцею є в наявності ,але не відповідає ДБН В.2.2-40:2018.

**УВАГА!**

(для Барвинівського, Новороманівського ліцею у висновках написати , що заклад не потребує пандуса, який би відповідав ДБН В.2.2-40:2018, так як заклад має кнопку виклику та вхід у приміщення закладу забезпечений приставним пандусом підйом в якого не перевищує 20см.



**ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
БРОНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
ТУПАЛЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ**

вул. Перемоги, 23, с. Тупальці, 11747, Новоград – Волинський р-н. Житомирська обл.  
тел.(04141) 64583, e-mail: Tupalci@i.ua . Код ЄДРПОУ 26478816

---

**вих. № 27 від 21.09.2021**

**Відділу освіти, молоді та спорту  
Брониківської сільської ради**

**АКТ обстеження пандуса**

**ТУПАЛЕЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ**

Комісія у складі : директора Анжели БОГІНСЬКОЇ  
інспектора з питань освіти Анни ДАНИЛЬЧУК  
робітника по ремонту Олега ВАСИЛЕНКА,

здійснили перевірку зовнішнього пандуса щодо відповідності ДБН В.2.2-40:2018 та встановила:

1. Уклон зовнішнього пандусу на шляху руху і біля входу до будівлі не більший 8% (1:12) НЕ ВІДПОВІДАЄ  
(зазначити ВІДПОВІДАЄ або НЕ ВІДПОВІДАЄ)
2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м НЕ ВІДПОВІДАЄ
3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10) НЕ ВІДПОВІДАЄ
4. Ширина пандуса в просвіті за одnobічними рухом 1,2 м НЕ ВІДПОВІДАЄ  
- за двобічним 1,8 м \_\_\_\_\_
5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8 м НЕ ВІДПОВІДАЄ
6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5 м НЕ ВІДПОВІДАЄ
7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями НІ
8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої НІ
9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь НІ

ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕ ВКАЗАНОГО, можна зробити висновок , що пандус Тупалецької гімназії є в наявності, але не відповідає ДБН В.2.2-40:2018.

Голова комісії  
Інспектор з питань освіти  
Робітник по ремонту

Анжела БОГІНСЬКА  
Анна ДАНИЛЬЧУК  
Олег ВАСИЛЕНКО



Україна

**ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БРОНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ**  
11744, Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Нова Романівка, вул. Рад 21  
**Варварівська гімназія Брониківської сільської ради Новоград-Волинського району**  
**Житомирської області**

11780, вул. Рад 11, с. Варварівка, Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл., [varvatskayazsh@ukr.net](mailto:varvatskayazsh@ukr.net), ЄДРПОУ6669939

24.09.2021; № 30

**АКТ**  
**обстеження пандуса**  
**Варварівської гімназії**

Комісія у складі :

Директор - Залізницька О.В.

інспектор з питань освіти Анна ДАНИЛЬЧУК

громадський інспектор з ТБ, ОП – Забродський І.М.

здійснили перевірку зовнішнього пандуса щодо відповідності ДБН В.2.2-40:2018 та встановила:

1. Уклон зовнішнього пандусу на шляху руху і біля входу до будівлі не більший 8% (1:12) відповідає  
(зазначити ВІДПОВІДАЄ або НЕ ВІДПОВІДАЄ)
2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м відповідає
3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10)  
відповідає
4. Ширина пандуса в просвіті за однобічними рухом 1,2 м відповідає  
- за двобічним 1,8 м -
5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8 м відповідає
6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5 м відповідає
7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями не відповідає
8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої -
9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь відповідає

ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕ ВКАЗАНОГО, можна зробити висновок, що пандус Варварівської гімназії є в наявності, але не відповідає ДБН В.2.2-40:2018.

Директор



О.В.Залізницька



Жовтень 2021

# Барвинківський ліцей

ВИСНОВОК: заклад не потребує пандуса, який би відповідав ДБН В.2.2-40:2018, так як заклад забезпечений приставним пандусом, підйом в якого не перевищує 20см.



Лариса ГОРДІЙЧУК

Анна ДАНИЛЬЧУК

Віктор ДМИТРЕНКО

*Віктор Дмитренко*



УКРАЇНА  
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
БРОШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
Федорівський заклад дошкільної освіти

вул. Перемоги 10 с. Федорівка, 11746 e-mail: fedoriwka.dnz@gmail.com

листопад 2021

АКТ обстеження пандуса

Федорівського ЗДО

Комісія у складі: директора Наталя АНДРЕЄВА

інспектор з питань освіти Анна ДАНИЛЬЧУК

помічника вихователя Галина ЛАВРИНОВИЧ

здійснили перевірку зовнішнього пандуса щодо відповідності ДБН В.2.2-40:2018 та встановили:

1. Уклон зовнішнього пандусу на шляху руху біля входу до будівлі не більший 8% (1:12) НЕ ВІДПОВІДАЄ  
згідно з ДБН В.2.2-40:2018 п. 4.1.1
2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м НЕ ВІДПОВІДАЄ  
згідно з ДБН В.2.2-40:2018 п. 4.1.2
3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10) НЕ ВІДПОВІДАЄ  
згідно з ДБН В.2.2-40:2018 п. 4.1.3
4. Ширина пандуса в проєкті за одностороннім рухом 1,2 м ВІДПОВІДАЄ  
за двостороннім 1,8 м НЕ ВІДПОВІДАЄ  
згідно з ДБН В.2.2-40:2018 п. 4.1.4
5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8 м НЕ ВІДПОВІДАЄ  
згідно з ДБН В.2.2-40:2018 п. 4.1.5
6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площадка рівнинною 1,5 м ВІДПОВІДАЄ  
згідно з ДБН В.2.2-40:2018 п. 4.1.6
7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями НЕ ВІДПОВІДАЄ  
згідно з ДБН В.2.2-40:2018 п. 4.1.7
8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої НЕ ВІДПОВІДАЄ  
згідно з ДБН В.2.2-40:2018 п. 4.1.8
9. Поверхня пандуса шорстка чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь ВІДПОВІДАЄ НЕ ПОВНІСТЮ  
згідно з ДБН В.2.2-40:2018 п. 4.1.9

ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕ

пандус Федорівського ЗДО є в наявності але не відповідає ДБН В.2.2-40:2018.







УКРАЇНА

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
БРОНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
Яворівський заклад дошкільної освіти

вул. Шкільна, 42, с. Яворівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, інд. 11784,  
e-mail: yavorivkazdo@gmail.com

Вересень 2021

АКТ обстеження пандуса Яворівського ЗДО

Комісія у складі : в.о. директора ЗДО Людмили ДЕРКАЧ;

інспектора з питань освіти Анни ДАНИЛЬЧУК;

сторожа ЗДО Сергія ПРОЦЮКА здійснила перевірку зовнішнього пандуса щодо відповідності ДБН В.2.2-40:2018 та встановила:

1. Уклон зовнішнього пандусу на шляху руху і біля входу до будівлі не більший 8% (1:12) ВІДПОВІДАЄ  
(зазначити ВІДПОВІДАЄ або НЕ ВІДПОВІДАЄ)
2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м ВІДПОВІДАЄ
3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10) ВІДПОВІДАЄ
4. Ширина пандуса в просвіті за одnobічними рухом 1,2 м ТАК  
- за двобічним 1,8 м -
5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8 м ТАК,
6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5 м ТАК
7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями ТАК
8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої -
9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь ТАК

ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕ ВКАЗАНОГО, можна зробити висновок, що пандус Яворівського ЗДО відповідає ДБН В.2.2-40:2018.

Члени комісії



Людмила ДЕРКАЧ

Анна ДАНИЛЬЧУК

Сергій ПРОЦЮК





УКРАЇНА  
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
БРОНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
Федорівський заклад дошкільної освіти

вул. Перемоги 10 с. Федорівка, 11746 e-mail: fedoriwka.dz@gmail.com  
жовтень 2021 АКТ обстеження пандуса

Федорівського ЗДО

Комісія у складі: директора Наталія АНДРЮСОВА

інспектор з питань освіти Анна ДАНИЛЬЧУК

помічниця вихователя Галина ЛАВРИНОВИЧ

здійснили перевірку зовнішнього пандуса щодо відповідності ДН В.2.2-40:2018 та встановили:

1. Уклон зовнішнього пандусу на шляху руху і біля входу до будівлі не більший 8‰ (1:12) НЕ ВІДПОВІДАЄ
2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м НЕ ВІДПОВІДАЄ
3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10) НЕ ВІДПОВІДАЄ
4. Ширини пандуса в проєкті за одіобічним рухом 1,2 м ВІДПОВІДАЄ  
за двобічним 1,8 м НЕ ВІДПОВІДАЄ
5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8 м НЕ ВІДПОВІДАЄ
6. Після кожного підйому встановлена горизонтальна площадка глибиною 1,5 м ВІДПОВІДАЄ
7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями НЕ ВІДПОВІДАЄ
8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої НЕ ВІДПОВІДАЄ
9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь ВІДПОВІДАЄ НЕ ПОВІДОМО

ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕЗНАЧЕНОГО МОЖНА ПРОБИТИ ВИСНОВОК, що пандус Федорівського ЗДО є в наявності але не відповідає ДН В.2.2-40:2018.





жовтень 2021

АКТ обстеження пандуса

Слободороманівського ЗДО

Пандус в Слободороманівському ЗДО не встановлений.

1. Уклон зовнішнього пандусу на шляху руху і біля входу до будівлі не більший 8% (1:12) \_\_\_\_\_  
(визначити ВІДПОВІДАЄ або НЕ ВІДПОВІДАЄ)
2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м \_\_\_\_\_
3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10) \_\_\_\_\_
4. Ширина пандуса в просвіті за одnobічними рухом 1,2 м \_\_\_\_\_  
- за двобічним 1,8 м \_\_\_\_\_
5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8 м \_\_\_\_\_
6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5 м \_\_\_\_\_
7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями \_\_\_\_\_
8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої \_\_\_\_\_
9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь \_\_\_\_\_

Директор Слободороманівського ЗДО



Наталія ДАНЮК



Вересень 2021

АКТ обстеження пандуса

Тупалецького ЗДО

Комісія у складі : директора Алла САВИЦЬКА

інспектор з питань освіти Анна ДАНИЛЬЧУК

завгоспа Олена ПРИХОДЬКО,

здійснили перевірку зовнішнього пандуса щодо відповідності ДБН В.2.2-40:2018 та встановила:

1. Уклон зовнішнього пандусу на шляху руху і біля входу до будівлі не більший 8%  
(1:12) відповідає  
(зазначити ВІДПОВІДАЄ або НЕ ВІДПОВІДАЄ)
2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м  
відповідає
3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10)  
відповідає
4. Ширина пандуса в проясненні за одностороннім рухом 1,2 м відповідає  
- за двостороннім 1,8 м -
5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8 м відповідає
6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5 м -
7. Зовнішній пандус має двосторонню огорожу з поручнями відповідає
8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої -
9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь відповідає

ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕ ВКАЗАНОГО, можна зробити висновок, що пандус Тупалецького ЗДО є в наявності і відповідає ДБН В.2.2-40:2018.

Комісія : директора

інспектор з питань освіти

завгоспа



Алла САВИЦЬКА

Анна ДАНИЛЬЧУК

Олена ПРИХОДЬКО



УКРАЇНА

**Несолонський заклад дошкільної освіти  
БРОНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ**

вул. Садова 5А, с. Несолонь, Новоград-Волинський район, Житомирська область,  
інд. 11771, тел. (0984387759), e-mail: [nesolonzdo@ukr.net](mailto:nesolonzdo@ukr.net)

---

Жовтень 2021

**Інформація, щодо наявності пандуса в Несолонському закладі  
дошкільної освіти.**

Пандус в закладі дошкільної освіти відсутній.

Директор ЗДО:

І.КОСЯНЧУК



**НОВОРОМАНІСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ**  
**відділу освіти, молоді та спорту Брониківської сільської ради**  
**вул. Шкільна 13, с. Нова Романівка, Новоград-Волинський район,**  
**Житомирська область**  
**індекс 11744 e-mail: novaromanivkadnz@gmail.com**

вересень 2021

**АКТ**

- обстеження пандуса Новороманівського закладу дошкільної освіти  
Комісія у складі : директора Ніни ШАПРАН  
інспектор з питань освіти Анна ДАНИЛЬЧУК  
завгоспа Наталії ХМЕЛЕВСЬКОЇ,
- здійснили перевірку зовнішнього пандуса щодо відповідності ДБН В.2.2-40:2018 та встановила:
1. Уклон зовнішнього пандусу на шляху руху і біля входу до будівлі не більший 8% (1:12) \_\_\_\_\_ НЕ ВІДПОВІДАЄ \_\_\_\_\_  
(зазначити ВІДПОВІДАЄ або НЕ ВІДПОВІДАЄ)
  2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м \_\_\_\_\_ НЕ ВІДПОВІДАЄ \_\_\_\_\_
  3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10) \_\_\_\_\_ НЕ ВІДПОВІДАЄ \_\_\_\_\_
  4. Ширина пандуса в просвіті за одnobічними рухом 1,2 м \_\_\_\_\_  
- за двобічним 1,8 м \_\_\_\_\_ НЕ ВІДПОВІДАЄ \_\_\_\_\_
  5. Висота одного підйому пандуса не перевищує 0,8 м \_ НЕ ВІДПОВІДАЄ
  6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5 м \_\_\_\_\_ НЕ ВІДПОВІДАЄ \_\_\_\_\_
  7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями \_ НЕ ВІДПОВІДАЄ \_\_\_\_\_
  8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої \_\_\_\_\_ НЕ ВІДПОВІДАЄ \_\_\_\_\_
  9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь \_\_\_\_\_ НЕ ВІДПОВІДАЄ,

ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕ ВКАЗАНОГО, можна зробити висновок , що Новороманівський ЗДО користується пандусом Новороманівського ліцею (розміщений та орендує приміщення у Новороманівському ліцеї), є в наявності ,але не відповідає ДБН В.2.2-40:2018, так як заклад має кнопку виклику та вхід у приміщення закладу забезпечений приставним пандусом підйом в якого не перевищує 20см.