



**МОЗ УКРАЇНИ**  
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«ЦЕНТР ПЕРВИНОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ**  
**ЧИЖІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ**  
**ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ»**

11707 м. Новоград – Волинський, вул. Н.Оржевської, 13 тел: (04141)3-50-93  
E-mail: novogradpmsd@ukr.net. Код ЕДРПОУ 38006758

---

**АКТ**

обстеження пандусів структурних підрозділів КНП «ЦПМСД Чижівської сільської ради» -Слободороманівська АЗПСМ.

Комісія у складі: директор Приходько Олег Миколайович;

юрисконсульт Бондарчук Анна Володимирівна;  
завідувач господарством Ляшук Анна Юріївна

здійснили перевірку зовнішніх пандусів щодо відповідності вимогам ДБН В.2.2 - 40:2018 та встановила:

1. Уклон зовнішніх пандусів на шляху руху і біля входу до будівель вище перелічених АЗПСМ не більший 8% (1:12) - НЕ ВІДПОВІДАЄ.
2. Уклон на коротких проміжках при перепаді висоти поверхні на шляхах руху до 0,2 м - НЕ ВІДПОВІДАЄ.
3. Уклон на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон 10% (1:10) - НЕ ВІДПОВІДАЄ 4. Ширина пандуса в просвіті за однобічним рухом 1,2 м - за двобічним 1,8 м - НЕ ВІДПОВІДАЄ.
5. Висота одного підйому пандусів не перевищує 0,8 м - НЕ ВІДПОВІДАЄ.
6. Після кожного підйому влаштована горизонтальна площацка глибиною 1,5 м - НЕ ВІДПОВІДАЄ.
7. Зовнішній пандус має двобічну огорожу з поручнями - НЕ ВІДПОВІДАЄ.
8. Пандус заввишки 3 м має підйомні пристрої - НЕ ВІДПОВІДАЄ.
9. Поверхня пандуса шорстка, чітко маркована кольором або фактурою, контрастна відносно суміжних горизонтальних поверхонь - НЕ ВІДПОВІДАЄ.

ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕ ВКАЗАНОГО, можна зробити висновок, що орендоване приміщення комунальної власності в яких проводить свою медичну діяльність структурний підрозділ КНП «ЦПМСД Чижівської сільської ради» а саме – Слободороманівська АЗПСМ має в наявності пандус але не відповідає ДБН В.2.2-40:2018, у своїх структурних підрозділах наявні кнопки екстренного виклику медичного персоналу.



**МОЗ УКРАЇНИ**  
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«ЦЕНТР ПЕРВИНОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ**  
**ЧИЖІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ**  
**ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ»**

11707 м. Новоград – Волинський, вул. Н.Оржевської, 13 тел: (04141)3-50-93  
E-mail: novogradpmsd@ukr.net. Код ЕДРПОУ 38006758

---

**ІНФОРМАЦІЯ**

про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Загальна інформація про об'єкти які обстежуються:

1. Дата проведення обстеження - грудень 2021 р.
2. Адреси розташування об'єктів які обстежуються:  
- Слободороманівська АЗПСМ – с. Слобода - Романівська, вул. 40-річчя Перемоги, 5, Новоград-Волинського району, Житомирської області.
3. Форма власності: комунальна (власник Бронниківська сільська рада).
4. Найменування послуги - надання первинної медичної допомоги.
5. Особа, яка проводила обстеження: директор КНП «ЦПМСД Чижівської сільської ради» - Приходько Олег Миколайович.
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) тел. (04141) 3-50-93, ел.пошта novogradpmsd@ukr.net/

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю  
Відповідність критеріям

(ТАК або НІ)      Примітки

1. Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більше як 50 метрів від входу до будівлі або споруди – ТАК.

2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності – НІ.

3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (уразі їх наявності) становить не менше 0,9 метра - ТАК.

4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра - ТАК.

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями) - НІ.

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом – ТАК.

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання - НІ.

8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок - ТАК.

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод) – НІ.

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю – НІ.

## 2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо - ТАК.

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом - НІ.

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання – НІ.

4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок - ТАК.

5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено" – ТАК.

6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором – НІ.

7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра – НІ.

8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра - ТАК.

9) кути порогів заокруглені – НІ.

10) напершу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) - НІ.

11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному) - НІ.

12) майданчик перед входом, а також пандуси, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів - ТАК.

13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході - НІ.

14) уразі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра - НІ.

3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

1) уразі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом - НІ.

2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання – НІ.

3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок – НІ.

4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено” - НІ.

5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором – НІ.

6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра – ТАК.

7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра - ТАК.

8) кути порогів заокруглені – ТАК.

9) напершу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) – НІ.

10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними пристроями підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів – НІ.

11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю – ТАК.

12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання - НІ.

13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом - НІ.

14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра) - НІ.

15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорі – НІ.

16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля – НІ.

17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху – НІ.

18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху - НІ.

19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра – НІ.

20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площаці – НІ.

21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю – НІ.

22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) – НІ.

23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тревожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху – НІ.

24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги – НІ.

25) шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю – НІ.

26) місце розташування пандуса (уразі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю - НІ.

27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю – НІ.

28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю – НІ.

29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті - НІ.

30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах - НІ.

31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм – НІ.

32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перенон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкцій, пороги тощо) – НІ.

33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку – ТАК.

34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху – ТАК.

35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра – ТАК.

36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристройів послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра – ТАК.

37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху – ТАК.

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху – ТАК.

39) пристройі сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху – НІ.

#### 4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організацій, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА – НІ.

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки - ТАК.

Серед працюючих кількість осіб - 0

Усього осіб з інвалідністю з них:

пересуваються на кріслах колісних з порушенням зору з порушенням слуху мають інші порушення

Усього 0

з них жінки 0

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

Усього осіб з інвалідністю З них

пересуваються на кріслах колісних з порушенням зору 3  
порушенням слуху мають інші порушення

Усього 0

з них жінки 0

Підсумки \_\_\_\_\_

\*

\* Зазначається:


об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зйти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зйти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів; об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єктів (структурних підрозділів) – Директор КНП «ЦПМСД Чижівської сільської ради» Приходько Олег Миколайович.

“грудень - 2021 р.

Медичний директор



Христина КУЦЕНКО